

**Câmara Municipal de Lisboa**

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABATE/TRANSPLANTE DE ÁRVORES**NÚCLEO DE ARVOREDO**REF.: NA/TBT/Nº1

DATA: 06/03/2024

DESCRIÇÃO	IMAGENS	
Árvore código SIG:	<ul style="list-style-type: none">• Localização das árvores no Anexo III• Fotos das árvores a abater no Anexo IV	
Espécie: Listagem das Árvores a Abater em Anexo I Listagem das Árvores a Transplantar em Anexo II		
Local: Avenida Almirante Gago Coutinho		
Quantidade: 13 abates 9 transplantes		
Freguesia: Alvalade		
Zona Territorial: Centro		
Fundamentação: Os exemplares encontram-se dentro da área de intervenção da obra de construção do viaduto pedonal e ciclável sobre a Av. Almirante Gago Coutinho. Serão plantados 26 novos exemplares arbóreos nas áreas envolventes, em condições que permitam o seu pleno desenvolvimento, para cumprimento do previsto no Art.º 16º e medidas de compensações previstas no Art.º 17.º da Lei n.º 59/2021 de 18 de agosto (Regime jurídico de gestão do arvoredo urbano), e as reposições determinadas no ponto 2 do Despacho n.º 01/GVAFP/2022.		
Enquadramento no Despacho 60/P/2012 Ponto 1		
Enquadramento no Despacho 01/GVAFP/2022 Ponto 2		
Proposta de Transplante: sim		
Execução por: EMEL		
CML- Meios Próprios		
CML-Empresa "outsourcing"		x
Junta de Freguesia		
Substituição por:		
Mesma espécie		
Outra espécie:	x	
Sem substituição		



ANEXO I – Listagem do arvoredo a abater

Código SIG New	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Proposta no Relatório
65737	<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	140	Exemplar com algumas pernadas e ramos secos	Abate (sem condições para transplante)
65740	<i>Koelreuteria paniculata</i>	27	Exemplar com líquenes e podridão do lenho ao longo do fuste.	Abate (sem condições para transplante)
65742	<i>Cercis siliquastrum</i>	Não medido	Exemplar multicaules	Abate (sem condições para transplante)
65743	<i>Myoporum laetum</i>	Não medido	Conjunto de vários exemplares	Abate (sem condições para transplante)
65753	<i>Quercus robur</i>	31	Exemplar sem ápice e em dieback	Abate (sem condições para transplante)
65754	<i>Acer negundo</i>	34+20	Exemplar sem fuste definido, com rebentação desde a base	Abate (sem condições para transplante)
65757	<i>Cupressus macrocarpa 'goldcrest'</i>	127	Exemplar sem ápice, a secar e fuste com podridão do lenho	Abate (sem condições para transplante)
65758	<i>Cupressus macrocarpa 'goldcrest'</i>	40+42+33+60+116	Exemplar com muitos ramos secos e copa em conflito com os exemplares vizinhos	Abate (sem condições para transplante)
65759	<i>Cupressus macrocarpa 'goldcrest'</i>	130+100	Exemplar com ramos secos e copa em conflito com os exemplares vizinhos	Abate (sem condições para transplante)
65760	<i>Cupressus macrocarpa 'goldcrest'</i>	136	Exemplar sem ápice, com ramos secos	Abate (sem condições para transplante)
65761	<i>Cupressus macrocarpa 'goldcrest'</i>	122	Exemplar sem ápice, com ramos secos	Abate (sem condições para transplante)
65762	<i>Cupressus macrocarpa 'goldcrest'</i>	91	Exemplar sem ápice, com ramos secos	Abate (sem condições para transplante)
65765	<i>Cupressus macrocarpa 'goldcrest'</i>	164	Exemplar frondoso, sem ápice, ramificado a cerca de 1m do solo.	Abate (sem condições para transplante)

ANEXO II – Listagem do arvoredo a transplantar

Código SIG New	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Intervenções recomendadas
16736	<i>Zelkova serrata</i>	126	Exemplar com coroa em codominância	Poda de reformação de copa
16740	<i>Zelkova serrata</i>	81	Exemplar com coroa em codominância	Poda de reformação de copa
16744	<i>Zelkova serrata</i>	125	Exemplar com coroa em codominância	Poda de reformação de copa
65730	<i>Koelreuteria paniculata</i>	69	Exemplar com alguns ramos secos.	Poda de limpeza de secos
65739	<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	50	O exemplar é um rebento de um zambujeiro antigo.	Poda de limpeza de secos
65741	<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	70	Exemplar com muitos rebentos junto à base e ramos secos.	Poda de limpeza de secos e remover os rebentos da base.
65744	<i>Olea europaea var. sylvestris</i>	36+78+20+34	Exemplar constituído por vários rebentos. Alguns ramos secos.	Poda de limpeza de secos e de corte dos tocos da árvore antiga.
65745	<i>Aesculus spp.</i>	60	Nada a assinalar	Não necessita.
65752	<i>Cercis siliquastrum</i>	75	Exemplar com a copa desequilibrada	Poda de reequilíbrio de copa.



ANEXO III – Localização das árvores a abater e a transplantar





ANEXO III

Registo fotográfico das árvores a abater

		
Exemplar Cod. SIG 65737 - <i>Olea europaea</i> var. <i>syvestris</i>	Exemplar Cod. SIG 65740 - <i>Koelreuteria paniculata</i>	Exemplar Cod. SIG 65742- <i>Cercis siliquastrum</i>

		
Exemplar Cod. SIG 65743 - <i>Myoporum laetum</i>	Exemplar Cod. SIG 65753 - <i>Quercus robur</i>	Exemplar Cod. SIG 65754 – <i>Acer negundo</i>

		
Exemplar Cod. SIG 65757 - <i>Cupressus macrocarpa</i> 'goldcrest'	Exemplar Cod. SIG 65758 - <i>Cupressus macrocarpa</i> 'goldcrest'	Exemplar Cod. SIG 65759 - <i>Cupressus macrocarpa</i> 'goldcrest'



Câmara Municipal de Lisboa

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento de Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde



Exemplar Cod. SIG 65760 - *Cupressus macrocarpa* 'goldcrest'



Exemplar Cod. SIG 65761 - *Cupressus macrocarpa* 'goldcrest'



Exemplar Cod. SIG 65762 - *Cupressus macrocarpa* 'goldcrest'



Exemplar Cod. SIG 65765 - *Cupressus macrocarpa* 'goldcrest'



Registo fotográfico das árvores a transplantar

