

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABATE DE ÁRVORE

GEV Centro

AB/Ficha N.º 179-2025

DATA: 14/08/2025

Árvore código SIG:	85334
Espécie:	<i>Pinus sp.</i>
Local:	Rua Marquês da Fronteira
Código SIG do espaço verde:	
Toponímia do espaço verde:	
Quantidade:	1
Freguesia:	Avenidas Novas
Zona Territorial:	Centro
Enquadramento do Despacho 60/P/2012:	Ponto 6
Fundamentação:	<p>Face à inclinação acentuada deste exemplar, tem sido efectuada a monitorização regular à estabilidade do mesmo.</p> <p>Numa das observações, verificou-se num curto espaço de tempo, que os ramos sobre o caminho pedonal se encontravam muito próximos do chão, a dificultar a passagem de peões e viaturas de jardinagem. Perante este facto, foi avaliada toda a zona radicular, no sentido oposto à inclinação, onde se localizam as raízes de suporte. Constatou-se que na zona do prato radicular existem fissuras largas no solo, que indicia ter havido rotura do sistema radicular, causa provável da acentuada inclinação da árvore.</p> <p>Face à inclinação e à disposição das raízes no talude, não existem condições de recuperação, pelo que a poda de equilíbrio estrutural não resolveria o problema, dado que a situação de instabilidade/ rotura iria verificar-se a curto prazo.</p> <p>A inclinação deste exemplar no talude, deve-se à proximidade de duas árvores, de grande porte, da espécie <i>Quercus suber</i>.</p> <p>Tendo em conta a sua localização considera-se esta árvore perigosa, constituindo um risco elevado para a segurança de pessoas e bens, pelo que se propõe o seu abate .</p> <p>Enquadramento do Ponto 1 o Despacho 60/P/2012; Pedido de dispensa do período de comunicação, conforme expresso no Ponto 6 do Despacho 60/P/2012</p>
Proposta de transplante:	
Execução por:	CML empresa de "outsourcing"
Empresa 'outsourcing':	Motaengil ATIV
Substituição por:	<i>Sem substituição: Quercus suber</i>
Enquadramento no Despacho 1/GVAFP/2022:	Além da previsão de substituição indicada, serão ainda plantadas novas árvores, num espaço verde da freguesia ou imediações, de forma a garantir, a reposição em dobro, do número de árvores abatidas.
Árvore de compensação:	
Nº de árvores:	3
Espécie:	<i>Todas da mesma espécie: Quercus suber</i>
Tipologia:	<i>Zona verde</i>

Se Zona verde ou Caldeira existente, indicar código sig, se for nova, indicar local proposto:

625

IMAGENS

Árvore cod. SIG: 85334



Árvore cod. SIG: 85334



Árvore cod. SIG: 85334




Árvore cod. SIG: 85334



Árvore cod. SIG: 85334



Localização da árvore com cod. SIG 85334: Avenidas Novas - Rua Marquês da Fronteira



● Seleção ● Árvore ● Árvore seca ● Cepo ● Eliminada ● Não identificada ● Pavimentada ● Vazia

Localização das árvores de compensação:

Local 1



