

**Câmara Municipal de Lisboa**

Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Departamento da Estrutura Verde

Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE ÁRVORES

NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/AJF/01

DATA: 03/02/2025

DESCRITIVO	IMAGENS	
Árvore: Códigos SIG e descrição: Em Anexo I	Localização e fotos das árvores a abater nos Anexos II e IV	
Espécie: Anexo I		
Local: Rua Dom José de Bragança		
Quantidade: 3		
Freguesia: Beato		
Zona Territorial: Oriental		
Fundamentação: Os exemplares de <i>Acer negundo</i> apresentam alguns problemas fitossanitários, no âmbito da obra de requalificação da zona sul desta rua é aconselhável promover a sua substituição. O exemplar de <i>Thuja sp.</i> localizado em área ajardinada, tem de sair para permitir o reperfilamento da Rua da Ilha do Grilo; não tem viabilidade de transplante.		
Enquadramento no Despacho 60/P/2012: Ponto 1		
Enquadramento no Despacho 01/GVAFP/2022: Será assegurado o cumprimento deste despacho com a plantação de 26 novas árvores e implantar no âmbito desta obra.		
Proposta de Transplante: Não		
Execução por: SRU		
<input checked="" type="checkbox"/> CML- Meios Próprios		
<input checked="" type="checkbox"/> CML-Empresa "outsourcing"		
<input checked="" type="checkbox"/> Junta de Freguesia		
Substituição por: está prevista a plantação de arvoredo novo no projeto de espaços exteriores desta obra.		
<input checked="" type="checkbox"/> Mesma espécie		
<input checked="" type="checkbox"/> Outras espécies	X	
<input checked="" type="checkbox"/> Sem substituição		




ANEXO I
Listagem do arvoredo a remover

Espécie	Código SIG	PAP (cm)	Observações
<i>Acer negundo</i>	71198	137	Exemplar adulto; presença de cavidades em pernas e ramos, copa reduzida devido a podas de redução de copa devido à presença abundante de <i>Zeuzera pirina</i> .
<i>Acer negundo</i>	71199	120	Exemplar adulto. Em estado razoável, mas com a mesma patologia do anterior.
<i>Thuja sp.</i>	80451	-	Exemplar em bom estado, mal conformado com copa irregular e limpa por baixo. Sem condições de transplante.



ANEXO II – Localização das árvores a abater e localização das árvores de compensação



- Legenda:**
- Exemplos a remover por abate
 - Exemplos existentes a manter



ANEXO III - Vista geral do projecto para o local





ANEXO IV

Fotos das árvores a remover

		
Exemplar 71198 – Abate e substituição	Exemplar 71199 – Abate e substituição	Exemplar 80541 – <i>Thuja sp.</i>