



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O ABATE DE ÁRVORES

NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/AJF/06

DATA: 12/07/2024

DESCRIPTIVO	IMAGENS	
Árvore: Códigos SIG e descrição: Em Anexo I	Fotos e localização das árvores a abater nos Anexos II e III	
Espécie: Anexo I		
Local: Azinhaga das Carmelitas/Travessa do Pregoeiro		
Quantidade: 5 abates e 1 transplante		
Freguesia: Carnide		
Zona Territorial: Norte		
Fundamentação: Para construção do parque de estacionamento de superfície, há necessidade de remoção de seis exemplares arbóreos, dos quais apenas um tem qualidade para ser transplantado.		
Enquadramento no Despacho 60/P/2012: Ponto 6		
Enquadramento no Despacho 01/GVAFP/2022: O projeto de AP para o espaço público contempla a plantação de número de árvores compensatório e de acordo com o Despacho.		
Proposta de Transplante: Sim de um exemplar da espécie <i>Olea europaea</i> e de acordo com descrição nos anexos.		
Execução por: EMEL		
✓ CML- Meios Próprios		
✓ CML-Empresa "outsourcing"		X
✓ Junta de Freguesia		
Substituição por: está prevista a plantação de arvoredo novo no projeto de espaços exteriores desta obra.		
✓ Mesma espécie		
✓ Outras espécies	X	
✓ Sem substituição		




ANEXO I
Listagem do arvoredo a abater e transplantar

Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Observações	Proposta de remoções revisão Julho24
71561	<i>Olea europaea</i>	124 +116	Exemplar adulto. A copa forma-se sobre uma codominância. Apresenta cavidade no fuste com podridão do lenho, ramos epicórmicos na zona do colo, ramos baixos, densidade de copa, ramos com peso e secos.	Transplantar
71562	<i>Laurus nobilis.</i>	18 +19	Exemplar multicaule com pequeno porte.	Abater
71598	<i>Ficus carica</i>	45	Exemplar multicaule com médio porte. Apresenta ramos muito baixos, densidade de copa e ramos com peso.	Abater
71600	<i>Prunus armeniaca</i>	35	Exemplar jovem. Apresenta fuste bifurcado na zona do colo e ramos com peso.	Abater
71625	<i>Ficus carica</i>	28 +16	Exemplar de médio porte. Apresenta ramos baixos, densidade de copa e ramos com peso.	Abater
71626	<i>Citrus sinensis</i>	10 +9	Exemplar jovem. Apresenta densidade de copa e sintomas da presença da Psila africana dos citrinos <i>Trioza erythrae</i> (Del Guercio).	Abater



ANEXO II

Localização das árvores a abater e transplantar





ANEXO III

Fotos das árvores a remover

		
Exemplar 71561 – <i>Olea europaea</i> a transplantar.	Exemplar 71562 – <i>Laurus nobilis</i> , a abater.	Exemplar 71625 – <i>Ficus carica</i> , a abater.
		
Exemplar 71598 – <i>Ficus carica</i> , a abater.	Exemplar 71600 – <i>Prunus armeniaca</i> , a abater	Exemplar 71626 – <i>Citrus sinensis</i> , abater.