

## PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABATE DE ÁRVORE

Gev Ori

LP/Ficha N.º 46-2025

DATA: 28/02/2025

Árvore código SIG:	81060,81058,81059
Espécie:	<i>Populus sp., Cupressus sempervirens</i>
Local:	Av. Dr. Francisco Luis Go
Código SIG do espaço verde:	
Toponímia do espaço verde:	
Quantidade:	3
Freguesia:	Olivais
Zona Territorial:	Oriental
Enquadramento do Despacho 60/P/2012:	Ponto 6
Fundamentação:	<p>As árvores em análise localizam-se num canteiro relvado no extremo da alameda principal (81058; 81059), e num pequeno talude adjacente ao Parque Hortícola (81060), ladeado por dois caminhos muito utilizados pelos utentes da Quinta.</p> <p>Cupressus sempervirens (81058) Árvore de grande porte totalmente seca. Cupressus sempervirens (81059) Árvore de grande porte totalmente seca. Populus sp. (81060) Árvore de grande porte com inclinação acentuada sobre o caminho e talhões hortícolas.</p> <p>Apresenta a copa em regressão, com o terço superior do eixo principal seco, exibindo uma lesão com cavidade e lenho deteriorado (podridão) a cerca de 2/3 de altura do tronco. Rotura e queda de alguns ramos e pernadas secos.</p> <p>Na zona do colo e ao longo do fuste são visíveis várias outras lesões com cavidades, lenho exposto e degradado, e com sinais evidentes de exsudação.</p> <p>Fendilhamento e destacamento do ritidoma no tronco.</p> <p>Os fatores supramencionados evidenciam uma diminuição acentuada da resistência mecânica dos tecidos lenhosos, potenciando o risco de rotura e comprometendo a estabilidade da árvore.</p> <p>Tendo em conta a localização, o porte e o seu estado geral, consideram-se estas árvores perigosas, por possibilidade de rotura parcial da sua estrutura ou colapso dos indivíduos, constituindo um risco elevado para a segurança de pessoas e bens, pelo que se propõe o seu abate.</p> <p>Enquadramento no Ponto 1 do Despacho 60/P/2012; Pedido de dispensa do período de comunicação, conforme expresso no Ponto 6 do Despacho 60/P/2012.</p>
Proposta de transplante:	Não
Execução por:	CML empresa de "outsourcing"
Empresa 'outsourcing':	Parques e Jardins
Substituição por:	<i>Outra espécie: Prunus cerasifera subsp. pissardii</i>
Enquadramento no Despacho 1/GVAFP/2022:	Além da previsão de substituição indicada, serão ainda plantadas novas árvores, num espaço verde da freguesia ou imediações, de forma a garantir, a reposição em dobro, do número de árvores abatidas.
Árvore de compensação:	
Nº de árvores:	6

Espécie:	Espécies diferentes: <i>Prunus cerasifera</i> subsp. <i>pissardii</i>
Tipologia:	Zona verde
Se Zona verde ou Caldeira existente, indicar código sig, se for nova, indicar local proposto:	2289

## IMAGENS

Árvore cod. SIG: 81058



Árvore cod. SIG: 81059



Árvore cod. SIG: 81060




Árvore cod. SIG: 81060




Localização da árvore com cod. SIG 81060: Olivais - Av. Dr. Francisco Luis Go



Localização da árvore com cod. SIG 81058: Olivais - Av. Dr. Francisco Luis Go



Localização da árvore com cod. SIG 81059: Olivais - Av. Dr. Francisco Luis Go



- Seleção
- Árvore
- Árvore seca
- Cepo
- Eliminada
- Não identificada
- Pavimentada
- Vazia

## Localização das árvores de compensação:

### Local 1

Quinta Conde dos Arcos  
(Plantação de novas árvores 2)



Despacho n.º 1/GVAFPI/2022 (Ponto 2) - Além do previsto de substituição indicada, serão ainda plantadas novas árvores, no espaço verde em causa, de forma a garantir, a reposição em dobro, do número de árvores abatidas

### Local 2

Quinta Conde dos Arcos  
(Plantação de novas árvores 1)



Despacho n.º 1/GVAFPI/2022 (Ponto 2) - Além do previsto de substituição indicada, serão ainda plantadas novas árvores, no espaço verde em causa, de forma a garantir, a reposição em dobro, do número de árvores abatidas