

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABATE DE ÁRVORE

Núcleo de Arvoredo

NTA/Ficha N.º 70-2025

DATA: 31/03/2025

Árvore código SIG:	54859
Espécie:	<i>Robinia pseudoacacia var. Pyramidalis</i>
Local:	Rua Fernando Palha
Código SIG do espaço verde:	
Toponímia do espaço verde:	
Quantidade:	1
Freguesia:	Marvila
Zona Territorial:	Oriental
Enquadramento do Despacho 60/P/2012:	Ponto 1
Fundamentação:	Decorrente da intempérie de 19 de março de 2025, foi observada junto à coroa do exemplar arbóreo, uma fissura longitudinal extensa, pelo que se considera que, atualmente, a sua estabilidade biomecânica ficou gravemente comprometida. Mais se observou que o exemplar não apresenta ápice e apresenta uma pernada de grandes dimensões seca. Desse modo e, de forma a evitar-se a ocorrência de danos em bens e/ou pessoas, em caso de uma rotura total ou parcial, considera-se que deverá proceder-se à sua substituição.
Proposta de transplante:	
Execução por:	CML - Meios Próprios
Substituição por:	<i>Outra espécie: Liquidambar styraciflua</i>
Enquadramento no Despacho 1/GVAFP/2022:	Além da previsão de substituição indicada, serão ainda plantadas novas árvores, num espaço verde da freguesia ou imediações, de forma a garantir, a reposição em dobro, do número de árvores abatidas.
Árvore de compensação:	
Nº de árvores:	1
Espécie:	<i>Todas da mesma espécie: Fraxinus angustifolia</i>
Tipologia:	<i>Zona verde</i>
Se Zona verde ou Caldeira existente, indicar código sig, se for nova, indicar local proposto:	2997

IMAGENS

Árvore cod. SIG: 54859



Árvore cod. SIG: 54859



Árvore cod. SIG: 54859



Árvore cod. SIG: 54859





● Seleção ● Árvore ● Árvore seca ● Cepo ● Eliminada ● Não identificada ● Pavimentada ● Vazia

Localização das árvores de compensação:

Local 1

