

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABATE DE ÁRVORE**Núcleo de Arvoredo****TV/Ficha N.º 84-2025****DATA: 22/04/2025**

Árvore código SIG:	32555
Espécie:	<i>Platanus sp.</i>
Local:	Alameda Padre Álvaro Proe
Código SIG do espaço verde:	
Toponímia do espaço verde:	
Quantidade:	1
Freguesia:	Benfica
Zona Territorial:	Norte
Enquadramento do Despacho 60/P/2012:	Ponto 1
Fundamentação:	Exemplar que tem causado estragos na propriedade adjacente, Nº 23. Existe um historial desde 2019 de reclamações por parte do munícipe proprietário, sobre os estragos causados pelas raízes do Plátano no seu muro, portão e zona ajardinada. Consequentemente, foram feitas obras de reparação e a CML indemnizou o munícipe. No entanto os problemas e reclamações persistem até hoje, as zonas reparadas voltaram a ficar danificadas e em pior estado. Após verificação da situação no local conclui-se que não é possível efetuar o corte de raízes de forma a não afetar a estabilidade deste exemplar de grande porte e igualmente impedir o seu crescimento para a propriedade Nº 23.
Proposta de transplante:	
Execução por:	CML - Meios Próprios
Substituição por:	<i>Outra espécie: Celtis australis</i>
Enquadramento no Despacho 1/GVAFP/2022:	Além da previsão de substituição indicada, serão ainda plantadas novas árvores, num espaço verde da freguesia ou imediações, de forma a garantir, a reposição em dobro, do número de árvores abatidas.
Árvore de compensação:	
Nº de árvores:	1
Espécie:	<i>Todas da mesma espécie: Celtis australis</i>
Tipologia:	<i>Zona verde</i>
Se Zona verde ou Caldeira existente, indicar código sig, se for nova, indicar local proposto:	<i>EV 347</i>

IMAGENS

Árvore cod. SIG: 32555



Árvore cod. SIG: 32555



Localização da árvore com cod. SIG 32555: Benfica - Alameda Padre Álvaro Proe



● Seleção ● Árvore ● Árvore seca ● Cepo ● Eliminada ● Não identificada ● Pavimentada ● Vazia

Localização das árvores de compensação:

Local 1

