



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABATE/TRANSPLANTE DE ÁRVORES

NÚCLEO DE ARVOREDO

REF.: NA/TBT/Nº2

DATA: 22/03/2024

DESCRIÇÃO	IMAGENS	
Árvore código SIG:	<p>Fotos das árvores a abater no Anexo II</p> <p>Planta de Infraestruturas de subsolo no Anexo III</p> <p>Localização do geral das árvores a abater e a transplantar no Anexo IV</p>	
Espécie: Listagem das Árvores a Abater em Anexo I		
Local: Avenida Almirante Gago Coutinho		
Quantidade: 3 abates		
Freguesia: Alvalade		
Zona Territorial: Centro		
Fundamentação: Os exemplares encontram-se dentro da área de intervenção da obra de construção do viaduto sobre a Av. Almirante Gago Coutinho. Foi feita a Ficha NA/TBT/N.º1 a pedir o abate de 13 exemplares e o transplante de 9. Na reunião de preparação dos transplantes, e após a análise do cadastro de infraestruturas, constatou-se não haver possibilidade de efetuar o transplante dos exemplares Cod. SIG 16736, 16740 e 16744, pelo que se solicita o abate, passando assim para 16 o total de abates. Serão plantados 32 novos exemplares arbóreos nas áreas envolvente, em condições que permitam o seu pleno desenvolvimento, para cumprimento do previsto no Art.º 16º e medidas de compensações previstas no Art.º 17.º da Lei n.º 59/2021 de 18 de agosto (Regime jurídico de gestão do arvoredo urbano), e as reposições determinadas no ponto 2 do Despacho n.º 1/GVAFP/2022.		
Enquadramento no Despacho 60/P/2012 Ponto 1		
Enquadramento no Despacho 1/GVAFP/2022 Ponto 2		
Proposta de Transplante:		
Execução por:		
CML- Meios Próprios		
CML-Empresa "outsourcing"		x
Junta de Freguesia		
Substituição por:		
Mesma espécie		
Outra espécie:	x	
Sem substituição		



ANEXO I – Listagem do arvoredo a abater

Código SIG New	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Proposta
16736	<i>Zelkova serrata</i>	126	Exemplar com coroa em codominância	Abate (impossibilidade de efetuar transplante devido à presença de infraestruturas)
16740	<i>Zelkova serrata</i>	81	Exemplar com coroa em codominância	Abate (impossibilidade de efetuar transplante devido à presença de infraestruturas)
16744	<i>Zelkova serrata</i>	125	Exemplar com coroa em codominância	Abate (impossibilidade de efetuar transplante devido à presença de infraestruturas)

ANEXO II - Registo fotográfico das árvores a abater



Anexo III – Planta de infraestruturas de subsolo





ANEXO IV – Localização do geral das árvores a abater e a transplantar

