

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Ficha Obra nº 02-2026

DATA: 05/01/2026

Espécie:	<i>Gleditsia triacanthos, Cupressus sempervirens</i>
Local:	Estrada de Queluz
Código SIG do espaço verde:	CS 3389
Toponímia do espaço verde:	EB1 N°118 e JI do Alto da Ajuda
Freguesia:	Ajuda
Zona Territorial:	Ocidental
Fundamentação:	A obra de requalificação da EB, com construção de novo edifício, não permite a manutenção destes exemplares.
Tipo de Intervenção:	Abate (2 exemplares)
Proposta de transplante:	Não
Execução por:	CML – Empresa outsourcing (SRU)
Substituição por:	Diferentes espécies, de acordo com projecto aprovado.
Enquadramento da publicitação de acordo com Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa:	Artigo 25º
Árvores de compensação: (Despacho 1/GVAFP/2022):	Além da substituição indicada, em próxima época de plantação, serão ainda plantadas novas árvores, num espaço verde da freguesia ou imediações, de forma a garantir a reposição, em dobro, do número de árvores abatidas.
Nº de árvores de compensação:	2
Espécie:	Diferentes espécies, de acordo com projecto aprovado.
Tipo de local:	Escola
Localização e/ou código SIG do Espaço verde:	CS 3389
Nº total de árvores a plantar: (substituição + compensação):	4

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Anexo I -Listagem do arvoredo a intervir

Código SIG	Espécie	PAP (cm)	Avaliação visual	Intervenções propostas
72329	<i>Gleditsia triacanthos</i>	168	Exemplar adulto. Apresenta a copa com rolagem alta efetuada há alguns anos e já com rebentação epicórmica consolidada. Está inserida muito junto ao edifício e com o colo em crescimento sobre o lancil do mesmo. O pavimento está bastante deformado e levantado devido a presença superficial do sistema radicular. Tem inclinação para sul, lado oposto ao edifício.	Abate
85811	<i>Cupressus sempervirens</i>	100	Exemplar adulto. Visualmente, apresenta um bom estado fitossanitário, observa-se ligeira inclinação. Não foi possível proceder à observação direta junto ao tronco devido a falta de limpeza ao seu redor. A copa da árvore é formada a partir de uma codominância baixa, comum na espécie.	Abate

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA


Anexo II - Fotos

	
Exemplar 858511 – <i>Cupressus sempervirens</i>, vista do lado da horta da casa de função.	Exemplar 72329 – Pátio da escola

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

OBRA

Anexo III – Localização das árvores a remover



Anexo IV – Localização das árvores a plantar

