

## FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

Núcleo de Arvoredo

**Ficha N.º TBT-236-2025**

**DATA: 17/10/2025**


Árvore código SIG:	9337
Espécie:	<i>Celtis australis</i>
Quantidade:	1
Local:	Rua de Pascoal de Melo
Código SIG do espaço verde:	não se aplica
Toponímia do espaço verde:	não se aplica
Freguesia:	Arroios
Zona Territorial:	Centro
Fundamentação:	O exemplar sofreu perda de uma de pernada e está em risco de rotura. Este exemplar encontra-se irrecuperável, apresentando risco de causar danos em pessoas, bens ou animais, pelo que deve ser abatido.
Tipo de Intervenção:	Abate
Execução por:	CML - Meios Próprios
Substituição por:	<i>Mesma espécie: Bauhinia tomentosa</i>
Enquadramento da publicitação de acordo com Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa:	<i>Artigo 24º</i>
Árvores de compensação: (Despacho 1/GVAFP/2022):	Além da substituição indicada, em próxima época de plantação, serão ainda plantadas novas árvores, num espaço verde da freguesia ou imediações, de forma a garantir a reposição, em dobro, do número de árvores abatidas.
Nº de árvores de compensação:	1
Espécie de compensação:	<i>Todas da mesma espécie: Bauhinia tomentosa</i>
Tipo de local:	Zona verde
Localização e/ou código SIG do Espaço verde :	EV 2504 - Jardim Constantino
Nº total de árvores a plantar: (substituição + compensação):	2

## IMAGENS

Árvore cod. SIG: 9337



Localização da árvore com cod. SIG 9337: Arroios - Rua de Pascoal de Melo



● Seleção ● Árvore ● Árvore seca ● Cepo ● Eliminada ● Não identificada ● Pavimentada ● Vazia

## Localização das árvores de compensação:

### Local 1



Este documento foi produzido automaticamente pela aplicação SIGU