

FICHA DE INTERVENÇÃO NO ARVOREDO

Núcleo de Arvoredo

Ficha N.º TBT-238-2025

DATA: 17/10/2025


Árvore código SIG:	12001
Espécie:	<i>Prunus avium</i>
Quantidade:	1
Local:	Rua do Conde de Redondo
Código SIG do espaço verde:	não se aplica
Toponímia do espaço verde:	não se aplica
Freguesia:	Santo António
Zona Territorial:	Centro
Fundamentação:	Exemplar seco. Este exemplar encontra-se irrecuperável, apresentando risco de causar danos em pessoas, bens ou animais, pelo que deve ser abatido.
Tipo de Intervenção:	Abate
Execução por:	CML - Meios Próprios
Substituição por:	<i>Outra espécie: Acer pseudoplatanus</i>
Enquadramento da publicitação de acordo com Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa:	<i>Artigo 25º</i>
Árvores de compensação: (Despacho 1/GVAFP/2022):	Além da substituição indicada, em próxima época de plantação, serão ainda plantadas novas árvores, num espaço verde da freguesia ou imediações, de forma a garantir a reposição, em dobro, do número de árvores abatidas.
Nº de árvores de compensação:	1
Espécie de compensação:	: <i>Acer pseudoplatanus</i>
Tipo de local:	Zona verde
Localização e/ou código SIG do Espaço verde :	EV 1330 - Jardim Camilo Castelo Branco
Nº total de árvores a plantar: (substituição + compensação):	2

IMAGENS

Árvore cod. SIG: 12001



Localização da árvore com cod. SIG 12001: Santo António - Rua do Conde de Redondo



● Seleção ● Árvore ● Árvore seca ● Cepo ● Eliminada ● Não identificada ● Pavimentada ● Vazia

Localização das árvores de compensação:

Local 1

